

交換機と交換機の間では、監視信号、選択信号、および課金信号がやりとりされる。これらの信号を交換機間で送受するために定められた方式である、選択信号は2周波を組み合わせたMF信号、またはDP信号を使用。監視信号はLPまたはSR方式を使用。

## MF(Multi Frequency)信号

Multi Frequency (MF) signal

KP信号は選択信号の前に送られ、相手受信器が受信可能になった時停止する。  
ST信号は選択信号に続いて送られ、送出終了を示す。

(MF信号)

符号	0	1	2	4	7	K
周波数( Hz )	700	900	1,100	1,300	1,500	1,700
数字情報	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	0					
接( KP )						
送( ST )						