

鳥害防止帯

Sheath against birds attacks

北海道では、キツツキが通信ケーブルに直径数mm ~ 1cm程度の孔をあける被害が多く発生していた。その対策として、ステンレス板を使用した鳥害防止帯を開発し、通信ケーブルに巻くことにより、被害を防ぐことができるようになった。

鳥害防止帯の構造

Structure of Sheath against birds attacks

